



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

LAUDO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

1- Almoxarifado Municipal



Foto 01- Prateleiras com novos espaços para armazenamento de materiais.



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 02- Prateleiras que acabaram de ser compradas.



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 03- Materiais armazenado sobre os paletes.



Foto 04- Espaço que será ampliado com rampas para receber materiais.



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 05 - Rampa para receber materiais esta inadequada, mas será construído a nova plataforma;



Foto 06- Fiações expostas será resolvida com um novo projeto e



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

protegida com eletrocalha .



Foto 07- Calhas e rufos serão instalados e as telhas quebradas substituídas



Foto 08- Os materiais serão separados com uma parede de alvenaria e o pátio compactado com solo brita para evitar poeira.



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

2- UBS II



Foto 01- Necessita de reforma geral na cobertura/telhado da Edificação;



Foto 02- Várias salas com infiltração;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 02- Várias salas com infiltração;

3- UBS III



Foto 01- O reforço estrutural das 16 estacas já executado, como mostra a diferença da cor do piso da Edificação;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 02- Todas as 16 estacas foram numeradas na parede da edificação já foram executadas;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 03- Todas as rachaduras na parede da edificação, necessitam de reparo e pintura, pois o reforço estrutural já foi executado;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 04- Várias salas com infiltração, aguardando a troca total da cobertura da edificação;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31



Foto 05- Parte externa da edificação necessitando de reforma, Pintura, identificando as marcas do reforço estrutural;



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

5- AVCB dos Edifícios Públicos

Eu, Regina Célia dos Santos, Arquiteta e Urbanista, CAU A 95856-5, Diretora do Departamento de Engenharia, Obras e Serviços Públicos do Governo do Município de Buritama, venho por meio deste, informar a relação de prédios públicos e suas respectivas situações quanto ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, conforme solicitação do Processo nº TC 4071/989/18 item “e”.

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

SITUAÇÃO: POSSUEM AVCB

- Caps;
- Cras;
- Recinto de Festas e Exposição “Odilon Ferreira de Almeida”;
- Creche Pro-Infância (Rubens Antônio “Coco”);
- Creche Professor Carlos Jose Pereira;
- EMEF Nossa Senhora do Divino Livramento;
- Parque turístico “João Simão Garcia” - Prainha de Buritama
- Instituto de Previdência Municipal “José de Medeiros Filho (Zé Simbra)” – IPREM

SITUAÇÃO: POSSUÍ PROJETO APROVADO - SEM AVCB

- Paço Municipal “Nésio Cardoso”
- Ginásio de Esportes “Maria Bassan Feroldi”

SITUAÇÃO: NÃO POSSUI AVCB

- Centro do Idoso
- Fundo Social
- Centro Cultural
- Cozinha Piloto
- Almoxarifado
- Centro Comunitário
- Centro de Lazer e Esportes
- Conselho Tutelar, Bombeiro, Acesso São Paulo e Associação Comercial

CRECHES



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

- Nossa Senhora de Fátima (Conj. Hab. Horácio Rodrigues Goulart)
- Padre Wladyslaw Musial

ESCOLAS

- EMEI Odete Feroldi
- EMEI Castro Alves
- EMEF Maria do Carmo Cunha Guerbas

SAÚDE

- UBS III (Jaime Pinto Cunha)
- UBS II (Nicola Lavechia)
- Centro de Especialidades Médicas
- Vigilância Sanitária
- Zoonoses e Vetores

Informo que os edifícios que ainda não possuem AVCB, primeiramente estão sendo providenciado os projetos de acessibilidade, para serem implantados com as reformas necessárias e posteriormente ter a vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do AVCB.

Sem mais para o momento, elevo protestos de estimas e distintas considerações.

Atenciosamente;

Regina Célia dos Santos

Diretora do Departamento de Engenharia, Obras e Serviços Públicos
CAU A 95856-5